

# ニッシンデジタル修理料金表（2022/11/1受領分から適用）

【重量】保証対応を受けるには「購入日証明書」（日付の入ったレシート/領収書のコピー）が必須です。

【重要】未修理返却の場合「基本検査料3,000円」をご請求させていただきます。

送料負担方法：		発送料はお客様ご負担	
		返送料はニッシン負担	
機種	修理種別	修理代金（基本検査料+技術料+部品代）	不具合/修理内容/対応
【A】 Air10s, AirR, Di700A, i40, i60A, i400, i600, PS8 等	軽修理【A】	5,800 円	基板を含まない修理。ケース、ホットシュー、赤パネル、フレネルレンズなど
	通常修理【A】	10,000 円	基板/部品/可動部の修理。チャージ/CPU基板、発光部/キセノン管/コンデンサなど
【B】 MF18, MG8, MG10, MG60, MG80 Pro	軽修理【B】	7,000 円	基板を含まない修理。ケース、ホットシュー、赤パネル、フレネルレンズなど
	通常修理【B】	14,000 円	基板/部品/可動部の修理。チャージ/CPU基板、発光部/キセノン管/コンデンサなど
【A】 【B】 全機種	保証対応	0 円	無償修理または無償交換(新品,再整備品)。但、放電管の激しい消耗、フレネルレンズの熱変形など過度な使用による消耗、劣化やホットシューの破損は保証対象外。
	有償交換	交換価格	「再整備品」*2(カタログ価格の40%OFF)
ライトスタンド, レフホルダー ※保証修理は ございません。	軽修理	4,800 円	爪、ネジ、ストッパーの修理
	通常修理	6,800 円	ボールの修理
	有償交換	交換価格	「再整備品」(カタログ価格の30%OFF)
上記の全機種	未修理返却	3,000 円	修理不要または修理進行しない場合
	廃棄	0 円	
	下取販売	0 円	「新品」(カタログ価格の20%OFF) ※修理不可、お客様がご希望の場合、修理品を下取り同じカテゴリーの製品を販売。
見積書作成費用		2,000 円	修理工程の追加が必要なため

改定日：2022年11月1日

単位：円 ※料金は消費税込み

## 下取販売/有償交換 価格表

2022/10/12現在

製品名	下取販売価格	有償交換価格	カタログ価格	カテゴリー
Air10s (キヤノン、ニコン、ソニー)	11,390	8,540	14,245	コマンダー・レシーバー
Air10s (FT、富士)	8,800	6,600	11,000	
AirR (キヤノン、ニコン、ソニー)	5,580	4,190	6,985	
i600 (ソニーのみ)	14,080	10,560	17,600	
i60A (キヤノン、ニコン、ソニー)	28,160	21,120	35,200	ストロボ
i400 (キヤノン、ニコン、ソニー)	7,040	5,280	8,800	
MF18 リングストロボ (キヤノン、ニコン、ソニー)	39,420	29,560	49,280	
MG80 Pro (キヤノン、ニコン、ソニー)	47,520	35,640	59,400	
MG60 (キヤノン、ニコン)*1	41,360	31,020	51,700	
MG10	58,080	43,560	72,600	
MG8	33,440	25,080	41,800	ライトスタンド・レフホルダー
スーパーライトスタンドDX LS-65C	17,600	15,400	22,000	
スーパーライトスタンドEX LS-55C	14,080	12,320	17,600	
スーパーライトスタンド LS-50C	12,320	10,780	15,400	
スーパーライトスタンドミニ LS-20C	9,680	8,470	12,100	
スーパーレフホルダー RH-100C	8,140	7,120	10,175	

\*1 オープン価格のため想定価格となります。\*2 消耗が見られる放電管の場合は交換します。

※販売終了、長期欠品の場合もございます。価格改定された場合は、価格改定後の価格を適用します。