

# ニッシンデジタル修理料金表

【重量】保証対応を受けるには「購入日証明書」(日付の入ったレシート/領収書のコピー)が必須です。

【重要】未修理返却の場合「基本検査料3,000円」をご請求させていただきます。

送料負担方法:		発送料はお客様ご負担 / 返送料はニッシン負担	
機種	修理種別	修理代金 (基本検査料+技術料+部品代)	不具合/修理内容/対応
【A】Air10s, AirR, Di700A, i40, i60A, i400, i600, PS8 等	軽修理	5,800 円	基板を含まない修理。ケース、ホットシュー、赤パネル、フレネルレンズなど
	通常修理	10,000 円	基板/部品/可動部の修理。チャージ/CPU基板、発光部/キセノン管/コンデンサなど
【B】MF18, MG8, MG10, MG60, MG80 Pro	軽修理	7,000 円	基板を含まない修理。ケース、ホットシュー、赤パネル、フレネルレンズなど
	通常修理	14,000 円	基板/部品/可動部の修理。チャージ/CPU基板、発光部/キセノン管/コンデンサなど
【A】 【B】	保証対応	0 円	無償の修理・交換(新品/再整備品)。但し放電管消耗やフレネルレンズ変形など過度な使用による消耗/劣化やシュー破損は対象外
	有償交換	交換価格	「再整備品」*2(40%OFF*3)
【C】ライトスタンド, レフホルダー ※保証修理はございません。	軽修理	4,800 円	爪、ネジ、ストッパー、ポール交換修理
	通常修理	6,800 円	その他の時間を要する修理
	有償交換	交換価格	「再整備品」(30%OFF*3)
【A】 【B】 【C】	未修理返却	3,000 円	修理不要または修理進行しない場合
	廃棄	0 円	
	下取販売	0 円	「新品」(20%OFF*3) ※修理不可、お客様がご希望の場合、修理品を下取り同じカテゴリーの製品を販売。
	見積書作成費用	2,000 円	修理工程の追加が必要なため

下取販売(新品)/有償交換(再整備品) 価格表 ※下記以外の設定はございません。

製品名	下取販売価格	有償交換価格	カタログ価格	カテゴリー
Air10s (キヤノン、ニコン、ソニー)	11,390	8,540	14,245	コマンダー・レシーバー(下取機種: Air10s, Air1, AirR)
Air10s (FT、富士)	8,800	6,600	11,000	
AirR (キヤノン、ニコン、ソニー)	5,580	4,190	6,985	
i600 (ソニーのみ)	14,080	10,560	17,600	
i60A (キヤノン、ニコン、ソニー)	28,160	21,120	35,200	ストロボ(下取機種: 2007年以降に販売した機種)
i400 (キヤノン、ニコン、ソニー)	7,920	5,940	9,900	
MF18 リングストロボ (キヤノン、ニコン、ソニー)	42,240	31,680	52,800	
MG80 Pro (キヤノン、ニコン、ソニー)	47,520	35,640	59,400	
MG60 (キヤノン、ニコン)*1	41,360	31,020	51,700	
MG10 (ライトシェーピングキット付)	58,080	43,560	72,600	
MG8 (ライトシェーピングキット付)	33,440	25,080	41,800	
MG-X 単品	38,190	28,640	47,740	
MG-X 2台入	73,740	55,300	92,180	
スーパーライトスタンドDX LS-65C	19,360	16,940	24,200	
スーパーライトスタンドEX LS-55C	15,400	13,470	19,250	
スーパーライトスタンド LS-50C	12,320	10,780	15,400	
スーパーライトスタンドミニ LS-20C	9,680	8,470	12,100	
スーパーレフホルダー RH-100C	10,560	9,240	13,200	

\*1 オープン価格のため想定価格となります。\*2 消耗が見られる放電管の場合は交換します。\*3 カタログ価格が基準となります。  
※販売終了、長期欠品の場合もございます。価格改定された場合は、価格改定後の価格を適用します。

改定日: 2022年12月26日 単位: 円 ※料金、価格は消費税込み